










- 1 – Поставете фитилите в съдовете, като внимавате да са добре центрирани. Свѐт: използвайте дървени пръчици, за да държите фитилите изправени.
- 2 – Разтопете соевия восък на водна баня в съд, устойчив на топлина (напр. стъклен буркан или метална кутия). Спазвайте указанията за безопасност.
- 3 – Когато восъкът се разтопи напълно, го свалете от огън, добавете цялото количество аромат, след което разбъркайте.
- 4 – Внимателно изсипете восъка в глинените съдове. Оставете ги настрана.
- 5 – Разтопете различния восък на водна баня в малък, устойчив на топлина съд (напр. стъклен буркан или метална кутия). Спазвайте указанията за безопасност.
- 6 – Когато сместа се разтопи напълно, внимателно изсипете восъка във формата. Изчакайте да се втвърди напълно, преди да го извадите.
- 7 – Поставете цветята според желанието си. Ако соевият восък е твърде втвърден, за да запелите цветята, разтопете повърхността с помощта на сешоар или пистолет с горещ въздух.
- 8 – С помощта на четка или клещка за уши (не са включени), нанесете жълт цвят в центъра на цветята. Оставете да изсъхне.

Предпазни мерки:

Не допускайте водата да заври. Не прегрявайте – риск от възпламеняване. Никога не разпопвайте вие директно в сърд, който е в контакт с източник на топлина или открит пламък. Разпопвайте само на водна баня. Никога не добавяйте запалими вещества (аромати, цителители и др.) Близко до открит пламък или силен източник на топлина. Изкашайте пълното втвърдяване преди употреба. Не поставяйте включени (цветя, подправки, цитруси и др.) Близко до филта – съществва риск от възпламеняване по време на поренето на свещта. Сушен резен портокал: Продуктът не е оден за консумация, предназначен е само за декорация.



- 1 – Поставете фитилите в съдовете, като внимавате да са добре центрирани. Свѣт: използвайте дървени пръчици, за да държите фитилите изправени.
- 2 – Разтопете съевия восък на водна баня в съд, устойчив на топлина (напр. стъклен буркан или метална кутия). Спазвайте указанията за безопасност.
- 3 – Когато восъкът се разтопи напълно, го свалете от огъня, добавете цялото количество аромат, след което разбъркайте.
- 4 – Внимателно изсипете восъка в глинените съдове. Оставете ги настрана.
- 5 – Разтопете различния восък на водна баня в малък, устойчив на топлина съд (напр. стъклен буркан или метална кутия). Спазвайте указанията за безопасност.
- 6 – Когато сместа се разтопи напълно, внимателно изсипете восъка във формата. Изчакайте да се втвърди напълно, преди да го извадите.
- 7 – Подгответе цветята според желанието си. Ако съевият восък е твърде втвърден, за да запелите цветята, разтопете повърхността с помощта на сешоар или пистолет с горещ въздух. Подрежете фитила на 1 см.
- 8 – С помощта на четка или клещка за уши (не са включени), нанесете жълт цвят в центъра на цветята. Оставете да изсъхне.

Предпазни мерки:

Не допускайте вода да да заври. Не прекривайте – риск от възпламеняване. Никога не разпоплавяйте васк директно в сърд, който е в контакт с източник на топлина или открит пламък. Разпоплавяйте само на водна баня. Никога не добавяйте запални вещества (аромати, цитрусови и др.) близо до открит пламък или силен източник на топлина. Изцаквайте пълното втвърдяване преди употреба. Не поставяйте включени (цветя, подправки, цитруси и др.) близо до филта – съществва риск от възпламеняване по време на поренето на свещта. Сушен резен портокал: Продуктът не е оден за консумация, предназначен е само за декорация.



- 1 – Поставете фитилите в съдовете, като внимавате да са добре центрирани. Съвет: използвайте дървени пръчици, за да държите фитилите изправени.
- 2 – Разтопете соевия восък на водна баня в съд, устойчив на топлина (напр. стъклен буркан или метална кутия). Спазвайте указанията за безопасност.
- 3 – Когато восъкът се разтопи напълно, го сваляте от огъня, добавете цялото количество аромат, след което разбъркайте.
- 4 – Внимателно изсипете восъка в глинените съдове. Оставете ги настрана.
- 5 – Разтопете различния восък на водна баня в малък, устойчив на топлина съд (напр. стъклен буркан или метална кутия). Спазвайте указанията за безопасност.
- 6 – Когато сместа се разтопи напълно, внимателно изсипете восъка във формата. Изчакайте да се втвърди напълно, преди да го извадите.
- 7 – Поставете цветята според желанието си. Ако соевият восък е твърде втвърден, за да запелите цветята, разтопете повърхността с помощта на сешоар или пистолет с горещ въздух. Подрежете фитила на 1 см.
- 8 – С помощта на четка или клека за уши (не са включени), нанесете жылт цвят в центъра на цветята. Оставете да изсъхне.

Предпазни мерки:

Не допускайте водата да заври. Не претърпявайте – Никога не разпопвайвайте восък директно в сърд, който е в контакт с източник на топлина или открит пламък. Разпопвайвайте само на водна баня. Никога не добавяйте запалими вещества (аромати, цветители и др.) близо до открит пламък или силен източник на топлина. Изцаквайте пълното втвърдяване преди употреба. Не поставяйте включени (цветя, подправки, цитруси и др.) близо до филтла – съществва риск от възпламеняване по време на поренето на свещта. Сушен резен портокал: Продуктът не е отен за консумация, предназначен е само за декорация.



- 1 – Поставете фитилите в съдовете, като внимавате да са добре центрирани. Свѐт: използвайте дървени пръчици, за да държите фитилите изправени.
- 2 – Разтопете съевия восък на водна баня в съд, устойчив на топлина (напр. стъклен буркан или метална кутия). Спазвайте указанията за безопасност.
- 3 – Когато восъкът се разтопи напълно, го сваляте от огъня, добавете цялото количество аромат, след което разбърквайте.
- 4 – Внимателно изсипете восъка в глинените съдове. Оставете ги настрана.
- 5 – Разтопете различния восък на водна баня в малък, устойчив на топлина съд (напр. стъклен буркан или метална кутия). Спазвайте указанията за безопасност.
- 6 – Когато сместа се разтопи напълно, внимателно изсипете восъка във формата. Изчакайте да се втвърди напълно, преди да го извадите.
- 7 – Подрежете цветята според желанието си. Ако съевият восък е твърде втвърден, за да запелите цветята, разтопете повърхността с помощта на сешоар или пистолет с горещ въздух. Подрежете фитила на 1 см.
- 8 – С помощта на четка или клека за уши (не са включени), нанесете жылт цвят в центъра на цветята. Оставете да изсъхне.

Предпазни мерки:

Не допускайте вода да да заври. Не преправяйте – риск от възпламеняване. Никога не разпоплавяйте восък директно в съд, който е в контакт с източник на топлина или открит пламък. Разпоплавяйте само на водна баня. Никога не добавяйте запални вещества (аромати, оцветители и др.) близо до открит пламък или силен източник на топлина. Изкачайте пълното втвърдяване преди употреба. Не поставяйте включени (цветя, подправки, цитруси и др.) близо до филтла – съществува риск от възпламеняване по време на поренето на свещта. Сушен резен портокал: Продуктът не е отен за консумация, предназначен е само за декорация.

